

Instrucciones de uso para empaque de VCI

Qué hacer y no hacer para el uso adecuado de empaque del VCI para prevenir la oxidación de partes y piezas metálicas.



NO

No deje abiertas las cajas de VCI con película plástica y papel.




SI

Vuelva a colocar de nuevo en la caja, las hojas que no han sido usadas, al final del turno.



NO

No toque las piezas metálicas directamente con la mano.



SI

Utilice guantes para manipular las partes o piezas metálicas.



NO

Las partes o piezas metálicas deben estar completamente cubiertas.



SI

Cubra las partes o piezas metálicas completamente con empaque VCI.



NO

No deje la bolsa VCI abierta. Círrrela.



SI

Envuelve o enrolle la bolsa para que el VCI permanezca en el interior para proteger la parte o pieza metálica. Cierre y selle de caja.



NO

Las piezas no deben tener contacto con el cartón y/o caja de cartón corrugado, o bien madera.



SI

Asegure adecuadamente las partes o piezas empacadas a la tarima.

Americas



US Global Headquarters



Europe



Asia Pacific

